

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle San Roque nº 22

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina.

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada realizada enfoscada en color blanco, excepto los recercados de huecos y esquinas que están ejecutadas con ladrillo cara vista.

Disposición simétrica de los huecos respetando los ejes de composición de la planta superior respecto de la inferior.

Los vanos del piso superior, cuentan con un balcón corrido de rejería a base de perfiles de forja y mandeja esbelta.

Alero elaborado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica
 Rejería de forja en balcón
 Tipología de alero
 Recercados de ladrillo

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
 Escala 1:1.000