

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Cristo nº 11

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Edificio construido con tapial.

Destaca la sencillez en la composición de huecos en fachada.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI

Conservación SI

Acondicionamiento SI

Reestructuración SI


Ampliación SI

Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica
Tipología de alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000