

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle General Mola nº 14

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Equipamiento

USOS ACTUALES

Equipamiento

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de una planta y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada principal, en la que predomina el uso de ladrillo cocido en elementos ornamentales, sobre una fachada enfoscada en color blanco. Destaca el alero ejecutado en ladrillo.

Los huecos se enmarcan con un elaborado recerco de ladrillo.

En la actualidad hay huecos que han sido tapados y otros que han variado su tamaño original.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Disposición de huecos, recuperando los vanos originales
 Recercados de ladrillo de huecos.
 Tipología del alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada
 Aparato de aire acondicionado en fachada.

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
 Escala 1:1.000