

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Honda nº 5

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Edificio revestido enfoscado de paja color ocre, con zócalo de piedra, marcando las esquinas y los huecos con recercados en color blanco.

Destaca por la composición de sus huecos, manteniendo la correspondencia de sus ejes verticales en ambas plantas, excepto el hueco más pequeño desplazado ligeramente sobre la puerta de acceso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Disposición de huecos.
 Recercado de huecos

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
 Escala 1:1.000