

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Honda n° 6

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada principal, en la que predomina el uso de ladrillo cocido en elementos ornamentales, sobre una fachada de piedra.

Los huecos se rematan con arcos rebajados de medio punto, ejecutados con una rosca de ladrillo a sardinel. El vano central del piso superior, cuenta con un balcón de rejería a base de perfiles de forja y mandeja muy esbelta. La fachada también destaca por la composición de sus huecos, los cuales mantienen la correspondencia de sus ejes verticales en ambas plantas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Disposición de huecos.
 Recercados de ladrillo de huecos.
 Piedra en fachada
 Tipología de alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
 Escala 1:1.000