

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

## SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Pasión nº 2

## ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina.

## USOS ACTUALES

Residencial.

## NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

## DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada principal, en la que predomina el uso de ladrillo cocido en elementos ornamentales, sobre una fachada enfoscada en colores ocre.

Una elaborada imposta de ladrillo divide a la fachada en dos alturas y también sirve de peto de remate a la fachada ocultando la cubierta.

La fachada también destaca por la composición de sus huecos, los cuales mantienen la correspondencia de sus ejes verticales en ambas plantas.

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

## ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI

Conservación SI

Acondicionamiento SI

Reestructuración SI

Ampliación SI


Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Disposición de huecos.  
Recercados de ladrillo de huecos.  
Imposta y peto de remate en

fachada

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada  
Color blanco en rejería de balcón

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
Escala 1:1.000