

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Primo de Rivera nº 2

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras.

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada realizada en ladrillo, a excepción del zócalo.

Disposición simétrica de los huecos respetando los ejes de composición de la planta superior respecto de la inferior.

Los huecos de la planta baja se rematan con arcos rebajados de medio punto.

El hueco central del piso superior, cuentan con un balcón corrido de rejería a base de perfiles de forja y mandeja muy esbelta.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Ladrillo en fachada
 Arcos de ladrillo sobre huecos
 Disposición de huecos
 Tipología del alero
 Rejería de forja

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
 Escala 1:1.000