

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

## SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Primo de Rivera nº2

## ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras.

## USOS ACTUALES

Residencial.

## NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

## DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada realizada en ladrillo, a excepción del zócalo.

Disposición simétrica de los huecos respetando los ejes de composición de la planta superior respecto de la inferior.

Los huecos de la planta baja se rematan con arcos rebajados de medio punto.

El hueco central del piso superior, cuentan con un balcón corrido de rejería a base de perfiles de forja y mandeja muy esbelta.

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno


## ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI  
 Conservación SI  
 Acondicionamiento SI  
 Reestructuración SI  
 Ampliación SI  
 Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Ladrillo en fachada  
 Arcos de ladrillo sobre huecos  
 Disposición de huecos  
 Tipología del alero  
 Rejería de forja

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
 Escala 1:1.000