

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El portón se encuentra situado en la Calle Primo de Rivera nº 37

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Portón

USOS ACTUALES

Acceso

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Se trata de una tipología constructiva muy frecuente en la localidad.

Se utiliza como acceso a los patios y corrales de las construcciones.

Cuenta con una gran puerta de madera y un tejadillo de teja cerámica curva.

Sobre la gran puerta se coloca un sencillo tejadillo.

El muro está ejecutado con tapial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI

Conservación SI

Acondicionamiento SI

Reestructuración SI


Ampliación SI

Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Diseño de portón

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada.

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000