

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle San Roque n° 33

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina.

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Integral

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada principal construida con piedra, ladrillo cara vista y enfoscado color ocre.

El vano central del piso superior de la fachada principal, cuenta con un balcón de rejería a base de perfiles de forja y mandeja muy esbelta.

El resto de huecos también cuentan con barandillas y rejería de forja.

La fachada también destaca por la composición de sus huecos, los cuales mantienen la correspondencia de sus ejes verticales en ambas plantas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI

Conservación SI

Acondicionamiento SI


Reestructuración SI

Ampliación SI

Elementos a conservar: Envolvente del edificio

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

Se permite llegar al vaciado y sustitución completa del interior de la construcción, que deberá aprobarse presentando el correspondiente proyecto.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000