

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El portón se encuentra situado en la Calle Fray Pedro n° 40

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Portón

USOS ACTUALES

Acceso

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Integral

DESCRIPCIÓN

Se trata de una tipología constructiva muy frecuente en la localidad.

Se utiliza como acceso a los patios y corrales de las construcciones.

Cuenta con una gran puerta de madera y un tejadillo de teja cerámica curva.

Sobre la gran puerta se coloca un sencillo tejadillo.

El muro está ejecutado con tapial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI

Conservación SI

Acondicionamiento SI

Reestructuración SI

Ampliación SI

Elementos a conservar: Envolvente del portón

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000