

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El portón se encuentra situado en la Calle Generalísimo nº 5

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Portón

USOS ACTUALES

Acceso

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Integral

DESCRIPCIÓN

Se trata de una tipología constructiva muy frecuente en la localidad.

Se utiliza como acceso a los patios y corrales de las construcciones.

Cuenta con una gran puerta de madera y un tejadillo de teja cerámica curva.

El muro está ejecutado con tapial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI

Conservación SI

Acondicionamiento SI

Reestructuración SI

Ampliación SI

Elementos a conservar: Envolvente del portón

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000