

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Fray Pedro de Villarrín n° 9

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina.

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Se trata de una construcción en esquina. Los materiales utilizados son el tapial y piedra en fachadas, con los tonos terrosos del entorno tipológico en el que se ubica y cubierta de teja cerámica árabe, igualmente en tonos terrosos.

La composición de sus huecos no sigue un orden preciso, destacando la forma cuadrada de todas ellas, pero de distinto tamaño.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000