

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Fray Pedro de Villarrín n° 7

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Patio

USOS ACTUALES

Labores agrícolas

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de planta baja.
Cubierta de teja cerámica.

Los materiales utilizados son el tapial y piedra en fachada, con los tonos terrosos del entorno tipológico en el que se ubica y cubierta de teja cerámica árabe.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
Conservación SI
Acondicionamiento SI
Reestructuración SI
Ampliación SI
Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000