

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Fray Pedro de Villarrín n° 1

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Almacén

USOS ACTUALES

Labores agrícolas

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción en esquina.
Cuenta con planta baja y bajocubierta y está ejecutada con tapial, aunque enfoscada en colores terrosos. La escasez de huecos nos indica la utilidad de esta construcción, usada para el almacenaje.

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Aceptable

ACTUACIONES PROPUESTAS

- Restauración SI
- Conservación SI
- Acondicionamiento SI
- Reestructuración SI
- Ampliación SI
- Demolición SI (*)

- Elementos a conservar: Colores terrosos en fachada
Composición volumétrica
- Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos. Escala 1:1.000