

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

## SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Fray Pedro de Villarrín n° 53

## ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Almacén

## USOS ACTUALES

Labores agrícolas

## NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

## DESCRIPCIÓN

Construcción en esquina.  
Cuenta con una única altura y está ejecutada con tapial.  
La escasez de huecos nos indica la utilidad de esta construcción, usada para el almacenaje.  
Hay que destacar su elaborado alero tradicional, ejecutado con ladrillo.

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

## ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI  
Conservación SI  
Acondicionamiento SI  
Reestructuración SI  
Ampliación SI  
Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Tipología del alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
Escala 1:1.000