

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle San Roque nº 28

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Edificio revestido con mortero, en tonos claros.
Disposición simétrica de los huecos respetando los ejes de composición de la planta superior respecto de la inferior.

Los vanos del piso superior, cuentan con balcones de rejería a base de perfiles de forja.

Alero ejecutado en ladrillo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
Conservación SI
Acondicionamiento SI
Reestructuración SI
Ampliación SI
Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Disposición de huecos.
Recercados de ladrillo
Rejería de forja en balcón
Tipología de alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000