VIVIENDA EN CALLE HONDA Nº7 — Nº FICHA 42

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Honda nº 7

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras.

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Edificio revestido enfoscado con mortero blanco marcando las esquinas y los huecos con recercados en color gris.
La fachada destaca por la composición de sus huecos, los cuales mantienen la correspondencia de sus ejes verticales en ambas plantas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
Conservación SI
Acondicionamiento SI
Reestructuración SI
Ampliación SI
Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica
Disposición de huecos.
Recercado de huecos
Tipología de alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectadada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.




Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000