

**SITUACIÓN**

El edificio se encuentra situado en la Calle Generalísimo nº 5.

**ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA**

Labores agrícolas

**USOS ACTUALES**

Almacén

**NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO**

Ambiental

**DESCRIPCIÓN**

Construcción de una planta con cubierta de teja cerámica curva.

Edificio ejecutado en tapial, en los tonos terrosos del entorno tipológico en el que se ubica.

Destaca la cubierta a cuatro aguas.

**ESTADO DE CONSERVACIÓN**

Deficiente

**ACTUACIONES PROPUESTAS**

- Restauración SI
- Conservación SI
- Acondicionamiento SI
- Reestructuración SI
- Ampliación SI
- Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica  
Tipología de cubierta

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachadas.

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
Escala 1:1.000