

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Generalísimo nº 18.

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar

USOS ACTUALES

Aparentemente se encuentra en desuso en la actualidad.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos planta con cubierta de teja cerámica curva.

Edificio ejecutado en tapial, en los tonos terrosos del entorno tipológico en el que se ubica.

Destaca la composición de los huecos.

La edificación cuenta con un portón.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente


ACTUACIONES PROPUESTAS

- Restauración SI
- Conservación SI
- Acondicionamiento SI
- Reestructuración SI
- Ampliación SI
- Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica
 Proporción vertical de huecos en fachada.
 Mantener la tipología del portón.

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachadas.

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos. Escala 1:1.000