

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Plaza España nº 19.

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina
USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca la tipología de la misma, en la que predomina el uso de mortero como revestimiento, con recerco en puerta principal de ladrillo cocido como elemento ornamental, sobre una fachada enfoscada en color blanco.

Destaca el alero conformado con elementos tradicionales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

ACTUACIONES PROPUESTAS


- Restauración SI
- Conservación SI
- Acondicionamiento SI
- Reestructuración SI
- Ampliación SI
- Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Recercado de puerta principal

Tipología de alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000