

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Plaza de España nº 29.

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Labores agrícolas

USOS ACTUALES

Almacén

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de una planta y bajocubierta con cubierta de teja cerámica.

Edificio ejecutado en tapial, en los tonos terrosos del entorno tipológico en el que se ubica.

Destaca su composición volumétrica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachadas.

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
 Escala 1:1.000