

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Plaza de España nº 30

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar entre medianeras

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica curva.

La fachada está enfoscada con un mortero en color ocre simulando sillares de piedra, destacan los recercados pintados de las ventanas.

La composición de sus huecos sigue un orden preciso, destacando la proporción vertical de todas ellas, con tamaños similares.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
 Conservación SI
 Acondicionamiento SI
 Reestructuración SI
 Ampliación SI
 Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Disposición de huecos
 Composición volumétrica

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada.
 Color del zócalo.

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
 Escala 1:1.000